表面近傍の残留応力に及ぼす表面加工の影響 ~表面研磨とブラスト加工~

郡 亜美^{*1} 鈴木 優平^{*2} 高倉 大典^{*3} 上島 秀作^{*4} Kohri Ami Suzuki Yuhei Takakura Daisuke Uejima Hidesaku

表面研磨の方法によっては残留応力が発生する場合があり、計測結果の正しい評価のためにはこれらの 影響についての確認が必要である。種々の研磨方法とブラスト加工による残留応力を穿孔法により計測し 評価した。

キーワード:残留応力、内部応力、穿孔法、インフラ、橋梁、ブラスト、研磨

1. はじめに

穿孔法は ASTM E837 規格にて標準化されてい る残留応力計測方法である⁽¹⁾。計測原理は、ドリ ルで小さな穴をあけ、これによって解放されたひ ずみをひずみゲージによって計測し、その値から 応力を算出するという方法である。段階的に穴を あけていくことで、残留応力の深さ分布が計測で きる。

穿孔法は計測部位に穴をあける手法であるが、 穿孔サイズは Ø1 ~ 4mm、深さは 0.5 ~ 2mm であ り、橋梁のような大型構造物では穿孔の影響は小 さいため準非破壊法に分類され、使用中の橋梁に も適用することができる。なお、穿孔法による応 力測定技術は、国土交通省の道路分野における新 技術導入促進計画に基づく「点検支援技術性能カ タログ」の計測・モニタリング技術に 2023 年 3 月 に登録された(技術番号: BR030051-V0023)。 対象部にひずみゲージを貼り付ける際、表面に 第、凹凸、塗装等があるときは研磨が必要となる が、研磨の方法によっては表層部に残留応力が発 生する場合がある。計測結果の正しい評価のため にはこれらの影響についての確認が必要である。 また、橋梁で使用されている部材は一般的に防錆 のために塗装されており、防錆塗装前には、鋼材 の黒皮(黒錆)を取除くために素地調整と呼ばれる ブラスト加工がされている。ブラスト加工は表層 部に比較的高い圧縮残留応力を発生させる。橋梁 の応力計測において評価したいものが死荷重によ る応力の場合や、FEM 解析値との比較を行うとき は、ブラストの影響を受けている表面部分を除い て評価すべきである。

本稿では、種々の研磨方法とブラスト加工を 行った鋼材の残留応力を穿孔法によって計測した 結果について報告する。

^{*1:}計測事業部 計測技術部 磯子グループ

^{*2:}研究開発センター 研究開発グループ 博士(工学)

^{*3:}計測事業部 計測技術部 磯子グループ グループ長

^{*4:}計測事業部 計測技術部 部長 博士(工学) 技術士(建設部門)

2. 試験体

(1) 研磨の影響

試験体には一般構造用圧延鋼材のSS400のミガ キ材を用い、事前に応力除去焼鈍(SR)を行った。 寸法は幅 80mm × 長さ 250mm × 板厚 16mm であ る。ひずみゲージの貼付け前には、サンドペー パー、リューター、グラインダー等の方法で表面 を研磨している。これら研磨の影響を明らかにす るため、以下の5種類の試験体を用意し計測した。 ①無加工(SR のみ)

試験体を図1に示す。通常の計測では、ひず みゲージを貼り付ける前にサンドペーパーで研 磨するが、その影響が加わることを避けるため、 本計測では研磨せずひずみゲージを貼り付けた。



図1 無加工試験体

②サンドペーパー

ひずみゲージ貼付け時に用いる #320 のサン ドペーパーで試験体の表面を研磨し、ひずみ ゲージを貼り付けた。サンドペーパーで研磨し た試験体の表面状態を図2に示す。

③リューター (フラップホイル)

フラップホイル(アルミナ砥材の研磨布)を用 いたリューターによる研磨は紙やすりでは除去 できない凹凸や錆がある場合に使用している方 法である。今回は、粒度120を使用した。フラッ プホイルの写真を図3に、試験体の表面状態を 図4に示す。



図2 サンドペーパーで研磨した試験体表面



図3 フラップホイル



図4 フラップホイルで研磨した試験体表面

④リューター (アルミナ質砥石)

アルミナ質砥石 (PA) の粒度 60 を用いた。砥 石を図5に、試験体の表面状態を図6に示す。



図5 アルミナ質砥石



図6 アルミナ質砥石で研磨した試験体表面

⑤グラインダー

グラインダーの砥石はスキルタッチ (AC) で 粒度は 120 である。グラインダーで研磨した試 験体の状態を図7 に示す。



図7 グラインダーで研磨した試験体表面

(2)ブラストの影響

SS400 の黒皮材に素地調整のためのブラスト加 工⁽²⁾を施し、通常の計測時の前処理であるフラッ プホイルとサンドペーパーでの研磨後にひずみ ゲージを貼り付けた。ブラストの研削材はスチー ルグリットである。図8にブラスト加工した試験 体の表面を示す。



図8 ブラスト加工した試験体表面

3. 計測条件

穿孔法残留応力計測の条件を表1に、穿孔装置 を図9に示す。各試験体の計測位置は図10に示 すように3箇所で、左端部から40mm(L)、125mm (C)、210mm(R)の位置である。試験体の長手方向 の応力が ox、その直交方向の応力が oy となるよ うひずみゲージを貼り付けた。

表1 計測条件

穿孔装置	MTS3000 (SINT Technology)
ひずみ測定器	MX440B (HBM)
ひずみゲージ	FRS-2 (東京測器研究所)
計測深さ	1.0mm
計測ピッチ	0.050mm
穿孔径	2mm



図 9 穿孔装置一式



図 10 ひずみゲージ貼付後の試験体

4. 結果

各計測結果を表2に示す。

(1) 研磨の影響

①無加工 (SR のみ)

3箇所とも、ox、oyともに最表面の残留応力 が最も高く、その値は40~70MPaであった。引 張残留応力は表面から中に入るにつれ小さくな り、深さ0.275mm 以深は0MPa付近で一定で あった。 ②サンドペーパー

表面付近の残留応力の変化に着目すると ox、 oyともにその傾きは小さくなっており、0.125mm で残留応力の低下は収まっている。このことか ら、サンドペーパーによる研磨は、表面の残留 応力に影響を与えずに研磨できる方法であると 考える。

③リューター (フラップホイル)

無加工の試験体は ox と oy は深さによらず同 等の値であったが、フラップホイルで研磨した 表面の残留応力は、3 箇所とも ox の方が高く



表 2 各計測結果

なっている。また、C、Rの箇所は oy が約-50MPa あり圧縮側に高くなっている。深さによる残留 応力変化は3箇所とも0.225mm付近で飽和した ことから、フラップホイルによる研磨の影響は 0.2mm 程度であることがわかった。

④リューター (アルミナ質砥石)

計測位置Lは、計測中にドリルが破損したため 計測不可となった。σx、σyとも表面は-100MPa 以上と高い圧縮残留応力になっている。圧縮残 留応力は深さ 0.3mm 以深で 0MPa 付近に落ち着 いていることから、砥石による研磨の影響は 0.3mm 程度であることがわかった。

⑤グラインダー

3箇所でばらつきはあるが、最表面の残留応力 の値はリューター砥石よりも小さく、影響が入っ ていると考えられる深さも 0.225mm 程度であっ た。

(2) ブラストの影響

3箇所とも最も高い圧縮残留応力は表面~ 0.075mmであり、その値も-400MPa前後と場所によ るばらつきが小さかった。深さに伴う圧縮残留応力 の減少は0.4~0.5mm程度で落ち着いており、ブラ ストの影響は0.5mm程度まで及ぶことがわかった。

5. まとめ

種々の研磨方法、ブラスト加工による残留応力 の影響について、穿孔法の計測により定量的に評 価することができた。ひずみゲージ貼付けの際に 行う、サンドペーパーによる研磨は表面の残留応 力にほぼ影響しないことがわかった。また、残留 応力計測する際の表面の錆、凹凸、塗料等の研磨 には、表層の残留応力への影響が比較的小さいフ ラップホイルやグラインダーによる研磨が好まし いことがわかった。

橋梁において死荷重による応力を計測する場合 や、FEM 解析値との比較を行う場合は、ブラスト 加工の影響を受けている部分の結果は使用せず、 深さ 0.5mm 以深の結果を用いて評価する。

参考文献

- ASTM E 837-20 : Standard Test Method for Determining Residual Stresses by the Hole Drilling Strain-Gauge Method、2020
- (2)公益社団法人日本道路協会:鋼道路橋防食便 覧、平成 26 年 3 月



計測事業部 計測技術部 磯子グループ 郡 亜美 TEL. 045-759-2085 FAX. 045-759-2119



計測事業部 計測技術部 磯子グループ グループ長 高倉 大典 TEL. 045-759-2085 FAX. 045-759-2119





研究開発センター 研究開発グループ 博士(工学) 鈴木 優平 TEL. 045-791-3522 FAX. 045-791-3547

計測事業部 計測技術部 部長 博士(工学) 技術士(建設部門) 上島 秀作 TEL. 045-791-3518 FAX. 045-791-3541